



*Zebro křídla ve skutečné velikosti. Čárková čára značí střední zebro. Přední šrafovaná část se výřizne zvlášť a přileptá až po polepení křídla.*

*Zebro výškovky ve skutečné velikosti. Šipky značí směr povrchových let překlížky.*