





ŘEZ A-B



ROZKROJENÍ NA LISTU 1






POTŘEBNÝ MATERIÁL KU STAVBĚ:

PODĚLNÍK	2/2	1 KS
	2/3	2 KS
	3/3	16 KS
	3/5	8 KS
	2/8	1 KS
PODĚLNÍK	3/42	2 KS
PŘEKLIŽKA	5mm	33 kusů
PŘEKLIŽKA	3mm	30 - 100 mm
PEDIG	φ 3 mm	70 kusů
	φ 4 mm	80 kusů
PŘEKLIŽKA (SYRKY)	05/80-05	1 KS
IMPREZOVANÝ LAK		100ccm
LAKY ACETONOVÉHO LEPIDLA - 75ccm		
BALÍČEK KASENÍ, POTAHOVÝ PAPIR (25m ²), NITĚ, GUMY.		

TRUP VÝKONNÉHO VĚTRONĚ
->ORLÍK<

LIST 2

KL. NOVÝ BR. ČEJČEK



TRUP VÝKONNÉHO VĚTRONĚ
 >ORLÍK<
 LIST 1

K22. 11.19 2001. Čtyřlístek

